



Studio Tecnico
Edilprogetti

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015



VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO P.I.U. CON RELATIVO P.A.P.M.A.A.

APPROVATI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.84/2010
E SUCCESSIVA VARIANTE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n.23 del
10/04/2019

**TENUTA QUERCIAMATTA, Comune di Monsummano Terme - Provincia di Pistoia -
Via dei Brogi n. 1216**

Committente: Società AGRIJOSU Sarl

omissis

Progettista:

omissis

ELENCO ELABORATI

omissis



Studio Tecnico
Edilprogetti

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015



ELENCO ELABORATI

(emissione a completa sostituzione degli elaborati già presentati)

ELABORATI GRAFICI

TAV 01 _inquadramento cartografico

TAV 02 _documentazione fotografica

TAV 03 _planimetria generale stato di fatto

TAV 04 _planimetria generale stato autorizzato con PIU approvato

TAV 05 _planimetria generale stato di progetto

TAV 06 _calcoli edilizi urbanistici-superf a parcheggio

TAV 07_ EDIFICIO A- stato di rilievo - stato autorizzato- stato di progetto

TAV 08_ EDIFICIO B- stato di rilievo - stato autorizzato

TAV 09_ EDIFICIO B- stato di progetto

TAV 10_ EDIFICI C-D stato di rilievo - stato autorizzato- stato di progetto

TAV 11_ EDIFICIO E- stato autorizzato

TAV 12_ EDIFICIO B - stato sovrapposto - VARIANTE/RILIEVO

TAV 13_ EDIFICIO B - stato sovrapposto - PROGETTO/PIU AUTORIZZATO

TAV 14_ PLANIMETRIA GENERALE - stato sovrapposto - VARIANTE/RILIEVO

TAV 15_ PLANIMETRIA GENERALE - stato sovrapposto - VARIANTE/ PIU AUTORIZZATO

TAV 16_ DATI EDILIZI URBANISTICI - riepilogo

TAV 17 _calcolo VOLUME per oneri deruralizzazione

TAV 18 _inquadramento catastale con pertinenze



Studio Tecnico
Edilprogetti

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO
CQY
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015



RELAZIONI e modulistica

RZ01 Elenco Elaborati

RZ02 Relazione tecnica

RZ03 Perizia opere di sistemazione ambientali eseguite

Norme tecniche di Attuazione

Schema Convenzione

Relazione Geologica di fattibilità

Certificato Modulo 3 Geologo Moretti PIU Quercia Matta

Certificato Modulo 5 Geologo Moretti PIU Quercia Matta

Modulo 4

Dichiarazione in merito alle problematiche di rischio idraulico

AGRI JOSU SARL - JOSU 1818 SRL - Atto di scissione del 28.07.2022

PROCURA

incarico_procura

RICHIESTA DI PIANO ATTUATIVO

